

**PE nº 40/2023**

**Pedido de Esclarecimentos 3**

Sobre o Item 03 (caminhão 3/4) solicitamos o seguinte esclarecimento sobre o baú:

**Questionamento 1**

Baú em alumínio, com laterais e teto em alumínio corrugado com, no mínimo 0,8 mm de espessura. Poderemos ofertar baú em alumínio corrugado porém o teto em chapa lisa que são fornecidos nos modelos atuais?

**Resposta da área técnica:**

Conforme pesquisa realizada por esta Unidade demandante, há modelos no mercado fabricados em alumínio corrugado, inclusive com a utilização desse mesmo material no teto do baú. Desse modo, o baú deverá ser fornecido conforme especificações do Edital.

**Questionamento 2**

Revestimento interno dos painéis com ripamento em madeira, resistente ao ataque de organismos xilófagos, nas dimensões compatíveis com os aspectos estruturais do equipamento e para proteção dos painéis. O que quer dizer, revestimento interno dos painéis com ripamento em madeira?

**Resposta da área técnica:**

O ripamento de madeira consiste em ripas fixadas verticalmente e horizontalmente, sob as chapas de alumínio corrugado, tendo como objetivo a proteção das laterais do caminhão, bem como permitir a amarração dos bens/objetos transportados.

**Questionamento 3**

Assoalho do baú em régua de madeira, resistente ao ataque de organismos xilófagos, com no mínimo 15 mm de espessura, ausente de fendas ou frestas;  
- Hoje não se fabrica baú com assoalho em madeira do tipo régua (macho e fêmea)  
- É ofertado assoalho em compensado naval ou chapas de aço.

Obs.: Consultamos alguns fabricantes de baú e solicitamos verificar a possibilidade de fornecer baú em alumínio corrugado similar ao descrito no Edital.

**Resposta da área técnica:**

Conforme informações coletadas por esta Unidade demandante quando da instrução do procedimento licitatório, verificou-se, junto a empresas do ramo, o fornecimento de baús cujos assoalhos são fabricados com régua de madeira ou em compensado naval. Desse modo, o baú deverá ser fornecido conforme especificações do Edital, ou seja, com régua de madeira.

---

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023

1 mensagem

---

**Luiz Veículos** <luiz@veminas.com.br>  
Para: "licitacao@trt3.jus.br" <licitacao@trt3.jus.br>

28 de novembro de 2023 às 15:16

Prezado Pregoeiro,

Solicitamos nos informar o código da unidade de compra ( UASG ) para acessar ao Pregão Eletrônico nº 40/2023 no site [compras.gov.br](http://compras.gov.br)

Sobre o Item 03 (caminhão 3/4) solicitamos o seguinte esclarecimento sobre o baú:

- Baú em alumínio, com laterais e teto em alumínio corrugado com, no mínimo 0,8 mm de espessura;
  - Poderemos ofertar baú em alumínio corrugado porém o teto em chapa lisa que são fornecidos nos modelos atuais?
- Revestimento interno dos painéis com ripamento em madeira, resistente ao ataque de organismos xilófagos, nas dimensões compatíveis com os aspectos estruturais do equipamento e para proteção dos painéis;
  - O que quer dizer, revestimento interno dos painéis com ripamento em madeira?
- Assoalho do baú em régua de madeira, resistente ao ataque de organismos xilófagos, com no mínimo 15 mm de espessura, ausente de fendas ou frestas;
  - Hoje não se fabrica baú com assoalho em madeira do tipo régua (macho e fêmea)
  - É ofertado assoalho em compensado naval ou chapas de aço.

Obs.: Consultamos alguns fabricantes de baú e solicitamos verificar a possibilidade de fornecer baú em alumínio corrugado similar ao descrito no Edital.

Atenciosamente,

Luiz Ernesto Lima  
Executivo de Vendas  
Veículos Novos

Veminas Caminhões e Ônibus  
Praça Antônio Mourão Guimarães, 100  
Cidade Industrial – Contagem – MG.  
CEP 32210-170

C +55 31 9 9157-9840  
[luiz@veminas.com.br](mailto:luiz@veminas.com.br)  
[www.veminas.com.br](http://www.veminas.com.br)

As informações existentes nesta mensagem são para conhecimento e uso confidencial dos seus destinatários, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário desta mensagem, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são indevidas e terminantemente proibidas pelo remetente.

**NOVEMBRO  
AZUL**



O câncer de próstata, na maioria dos casos, cresce de forma lenta, e na fase inicial, pode não apresentar sintomas.

O toque retal e exames de PSA ajudam na detecção precoce do câncer de próstata, vital para tratamento eficaz.

***A sua saúde vale mais do que qualquer preconceito.***

*As informações existentes nesta mensagem são para conhecimento e uso confidencial os seus destinatários, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário desta mensagem, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são indevidas e terminantemente proibidas pelo remetente.*

**Veminas**  
Caminhões & Ônibus

A Empresa Veminas Caminhões e Ônibus apresentou impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n. 40/2023, cujo objeto é a aquisição de veículos novos, requerendo o seguinte:

***Solicitamos nos informar o código da unidade de compra ( UASG ) para acessar ao Pregão Eletrônico nº 40/2023 no site [compras.gov.br](http://compras.gov.br).***

**Resposta SEGEST:** UASG 080008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

***Sobre o Item 03 (caminhão 3/4) solicitamos o seguinte esclarecimento sobre o baú: Baú em alumínio, com laterais e teto em alumínio corrugado com, no mínimo 0,8 mm de espessura; Poderemos ofertar baú em alumínio corrugado porém o teto em chapa lisa que são fornecidos nos modelos atuais?***

**Resposta SEGEST:** Conforme pesquisa realizada por esta Unidade demandante, há modelos no mercado fabricados em alumínio corrugado, inclusive com a utilização desse mesmo material no teto do baú. Desse modo, o baú deverá ser fornecido conforme especificações do Edital.

***Revestimento interno dos painéis com ripamento em madeira, resistente ao ataque de organismos xilófagos, nas dimensões compatíveis com os aspectos estruturais do equipamento e para proteção dos painéis; O que quer dizer revestimento interno dos painéis com ripamento em madeira?***

**Resposta SEGEST:** O ripamento de madeira consiste em ripas fixadas verticalmente e horizontalmente, sob as chapas de alumínio corrugado, tendo como objetivo a proteção das laterais do caminhão, bem como permitir a amarração dos bens/objetos transportados.

***Assoalho do baú em régua de madeira, resistente ao ataque de organismos xilófagos, com no mínimo 15 mm de espessura, ausente de fendas ou frestas; Hoje não se fabrica baú com assoalho em madeira do tipo régua (macho e fêmea) É ofertado assoalho em compensado naval ou chapas de aço.***

**Resposta SEGEST:** Conforme informações coletadas por esta Unidade demandante quando da instrução do procedimento licitatório, verificou-se, junto a empresas do

ramo, o fornecimento de baús cujos assoalhos são fabricados com réguas de madeira ou em compensado naval. Desse modo, o baú deverá ser fornecido conforme especificações do Edital, ou seja, com réguas de madeira.