

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Material e Logística

A/C Sra. CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
Secretária de Material e Logística

Ref.: Laudo Técnico 004/23L

Prezada Senhora,

A Lexmark agradece pela participação e cooperação junto ao LEXPROTECT e sente-se honrada pela preferência no uso de seus equipamentos e suprimentos.

Em virtude da consulta formulada por V. Sa., informamos ter realizado a avaliação de autenticidade do material enviado, exame este que resultou na identificação de **falsificação/adulteração** do material analisado (caso tenha sido adquirido como 100% novo).

Assim sendo, com base no resultado descrito através do **Laudo Técnico nº 004/23L** (anexo à presente), solicito informações sobre qual procedimento jurídico será tomado por V. Sas. no sentido de se apurar eventual responsabilidade pelo fato verificado.

Juntamente com as verificações ora solicitadas, a Lexmark informa estar igualmente tomando as medidas legais cabíveis.

Esta carta refere-se exclusivamente ao Laudo Técnico supracitado, sendo vedada a sua utilização para quaisquer outros propósitos comerciais.

Atenciosamente,



Alexandre Carvalho
Representante Lexmark

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Material e Logística

A/C Sra. CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
Secretária de Material e Logística

Ref.: análise de suprimentos para impressoras Lexmark
Ofício nº SEML/29/2022

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.
Laudo nº 004/23L

LAUDO TÉCNICO

Alexandre Carvalho, neste ato na qualidade de técnico em produtos **Lexmark**, atesto para os devidos fins que, através do exame de autenticidade realizado nos produtos enviados através do ofício elencado, produtos estes recebidos como amostras da empresa FASTPRINTER CARTUCHOS & CIA, obtive o seguinte resultado:

Dos objetos

- 01 TONER MARCA "Fastprinter" para T654DN
Identificado no recebimento - # 2

Observações

- Profusão de marcas e ranhuras no cartucho.
- Ausência de marcações Lexmark no cartucho.

Resultado

Não foram localizados elementos de confirmação de remanufatura dos cartuchos inspecionados. Produto não original Lexmark.

Dos Objetos

- 01 FOTOCONDUTOR MARCA "FastPrinter" para MX611DHE
Identificado no recebimento - # 1

Observações

- Marcas e ranhuras no produto
- Vazamento de toner
- Presença de marcações Lexmark no produto

Resultado

PRODUTO LEXMARK REMANUFATURADO

O presente Laudo Técnico refere-se somente ao material nele descrito e não pode ser usado comercialmente.

Sem mais, é o que me cabe informar.



Alexandre Carvalho
Representante Técnico Lexmark

Tel.: 0800 702 5352