

---

**Re: PE 31/2023 - Resposta Diligência - Empresa Daten**

1 mensagem

**ANTONIO DA MOTA MOURA JUNIOR** <jmoura@trt3.jus.br>

31 de agosto de 2023 às 15:29

Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas &lt;licitacao@trt3.jus.br&gt;

Cc: Diretoria De Tecnologia da Informação e Comunicação &lt;dtic@trt3.jus.br&gt;, Licitacao Dtic &lt;dtic.licita@trt3.jus.br&gt;, ANTONIO DA MOTA MOURA JUNIOR &lt;jmoura@trt3.jus.br&gt;, Secretaria De Suporte E Atendimento &lt;sesa@trt3.jus.br&gt;

Prezada Cláudia,

Apresento a nossa análise relativa à manifestação da empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, em resposta à diligência sobre a especificação da placa mãe DA3PROv5.

A especificação técnica, apresentada no Termo de Referência, define a necessidade de uma unidade de disco SSD, conforme o seguinte:

**"7. Unidade de Armazenamento 1****7.1. Disco interno do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade de no mínimo 1 TB do tipo M.2 NVMe com velocidade de no mínimo 2.100 MB/s para leitura sequencial e 1.400 MB/s para gravação sequencial.****7.2. Possuir MTBF de no mínimo 1.500.000 de horas."**

Este componente, portanto, necessita de um slot padrão M.2 PCIe NVMe para ser instalado.

Além disso, na especificação sobre Placa Principal/Placa mãe, é definida a seguinte necessidade:

**"2. Placa Principal / Placa mãe****2.11. Deverá possuir slot livre para suportar a instalação de uma unidade adicional de armazenamento SSD padrão M.2 PCIe NVMe."**

Na análise que fizemos da especificação da placa mãe ofertada, que motivou o questionamento ao licitante, não identificamos o segundo slot padrão M.2 PCIe NVMe para instalação de SSD. Em sua resposta, o licitante DATEN TECNOLOGIA LTDA confirma o que foi verificado na análise realizada por nós, afirmando que aquela placa possui um slot M.2 PCIe para o SSD NVMe. Sendo assim, a placa mãe não atende à especificação solicitada, ou seja, não atende à necessidade de ter um slot livre para conexão de um SSD padrão M.2 PCIe NVMe. Reforçamos o fato de que foi solicitado um SSD M.2 baseado em NVMe e não em SATA.

Portanto, o equipamento ofertado não atende ao especificado no edital.

Att.

Júnior.