

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.

**AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Material e Logística**

**A/C Sra. CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA**  
**Secretária de Material e Logística**

**Ref.: Laudo Técnico 003/23L**

Prezada Senhora,

A Lexmark agradece pela participação e cooperação junto ao LEXPROTECT e sente-se honrada pela preferência no uso de seus equipamentos e suprimentos.


Em virtude da consulta formulada por V. Sa., informamos ter realizado a avaliação de autenticidade do material enviado, exame este que resultou na identificação de **falsificação/adulteração** do material analisado (caso tenha sido adquirido como 100% novo).

Assim sendo, com base no resultado descrito através do **Laudo Técnico nº 003/23L** (anexo à presente), solicito informações sobre qual procedimento jurídico será tomado por V. Sas. no sentido de se apurar eventual responsabilidade pelo fato verificado.

Juntamente com as verificações ora solicitadas, a Lexmark informa estar igualmente tomando as medidas legais cabíveis.

Esta carta refere-se exclusivamente ao Laudo Técnico supracitado, sendo vedada a sua utilização para quaisquer outros propósitos comerciais.

Atenciosamente,



**Alexandre Carvalho**  
**Representante Lexmark**

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO  
Secretaria de Material e Logística

A/C Sra. CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA  
Secretária de Material e Logística

Ref.: análise de suprimentos para impressoras Lexmark  
Ofício nº SEML/29/2022

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.  
**Laudo nº 003/23L**

#### LAUDO TÉCNICO

Alexandre Carvalho, neste ato na qualidade de técnico em produtos **Lexmark**, atesto para os devidos fins que, através do exame de autenticidade realizado nos produtos enviados através do ofício elencado, produtos estes recebidos como amostras da empresa CARTUCHO E CIA, conforme Declaração de Conteúdo de 13/12/2022, obtive o seguinte resultado:

#### Dos objetos

- 02 TONERS MARCA "Cartucho & Cia" MODELO MX611DHE Identificados no recebimento - #'s 1 e 2

#### Observações

- Marcas e ranhuras nos cartuchos.
- Ausência de marcações Lexmark nos cartuchos.

#### Resultado

**Não foram localizados elementos de confirmação de remanufatura dos cartuchos inspecionados. Produtos não originais Lexmark.**

#### Dos Objetos


- 01 FOTOCODUTOR MARCA "Cartucho & Cia" MODELO MX611DHE Identificado no recebimento - # 3

#### Observações

- Marcas e ranhuras no produto
- Profuso vazamento de toner
- Presença de marcas de adesivos removidos do produto
- Presença de marcações Lexmark no produto

#### Resultado

**PRODUTO LEXMARK REMANUFATURADO**





O presente Laudo Técnico refere-se somente ao material nele descrito e não pode ser usado comercialmente.

Sem mais, é o que me cabe informar.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alexandre Carvalho", written over a horizontal line.

Alexandre Carvalho  
Representante Técnico Lexmark

Tel.: 0800 702 5352