

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTAR**  
**OBRA DE ADAPTAÇÃO DAS 24 VT'S DO EDIFÍCIO DA RUA DOS**  
**GOITACAZES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª**  
**REGIÃO**

Período de referência: 02/03/2026 a 30/05/2026

Contrato: 10033/2025

**02/03/2026 a 30/05/2026**

Este relatório fotográfico complementar tem por objetivo demonstrar que os serviços foram aceitos somente após a execução das correções apontadas pela fiscalização, conforme evidenciado nas fotos a seguir.

Destaca-se ainda que houve prorrogação do prazo de execução em razão do período chuvoso, que ocasionou danos ao telhado, sendo necessária a atuação de outra empresa responsável pela manutenção predial para realização dos reparos.

Pendências solucionadas após solicitações da fiscalização:

- Correção de fechaduras com falha de travamento;
- Ajuste de portas sem fechamento adequado;
- Reinstalação de persiana removida;
- Entrega de chave pendente de nova fechadura;
- Execução de pintura pendente em parede;
- Substituição de perfil de acabamento em porta de vermiculita devido à baixa qualidade de execução;
- Limpeza de respingos de tinta em porta;
- Correção de pintura avariada;
- Substituição de porta com pintura executada em padrão inadequado;
- Pintura de rodapés pendente;
- Instalação de rodapés em nova parede;
- Execução de fechamentos em gesso pendentes;
- Correção de acabamentos de alisares executados com baixa qualidade;
- Instalação de veda-porta.











